



1





Nejprve zcela odstraníme
ochrannou fólii.


2



Materiál skladujeme na místech
suchých a dobře větratelných.
Chráníme ho před náhlými
změnami teploty a vlhkosti.



**Materiál neskladujeme
v blízkosti agresivně
reagujících látek.**



**Materiál oddělíme od podlahy (cca
20cm). Každou tabuli plechu
podložíme překladem, popř. jej
ustavíme na výšku a opřeme o
stěnu.**

